



# SMRT-Y Čidlo půdní vlhkosti

## Uživatelský manuál



**ITTEC spol. s r.o.**



# **SMRT-Y Čidlo půdní vlhkosti**

## **Uživatelský manuál**

### **Obsah**

<b>Úvod</b>	2	Pozastavení zavlažování .....	20
Potřebné nářadí	2	Zavlažování povolen ..... Nastavení režimu zavlažování .....	20 21
Panel ovládací jednotky SMRT-Y	2		
Funkce čidla	3		
Příprava na instalaci	4	Určení polní kapacity a hraniční úrovně vlhkosti .....	23
<b>SMRT-SMS snímač vlhkosti</b>			
<b>Instalace</b>	7	Metoda polní kapacity ..... Metoda automat. sledování hladiny vlhkosti .....	23 23
<b>SMRT-Y Instalace ovládací jednotky</b>	13	<b>Nastavení systému</b> .....	24
Přehled	13	Doporučená kontrola .....	24
Podrobný postup	13		
<b>SMRT-Y Provoz ovládací jednotky</b>	17	<b>Alternativní zapojení pro květinové záhonky a mikrozávlahu</b> .....	25
Odečtení půdní vlhkosti	17	Jak systém zapojíme .....	25
Nastavení úrovně hraniční vlhkosti	17	<b>Zvláštní poznámky</b> .....	26
Odečtení teploty půdy	18	<b>Řešení problémů</b> .....	28
Změna jednotek teploty	18		
Odečtení el. vodivosti půdy	19		
Manuální překlenutí čidla	19		
Historie zavlažování	20		

## Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili nové čidlo půdní vlhkosti RAIN BIRD S.M.R.T.-Y, které využívá nejmodernější současné technologie. Díky tomu je nyní možné ještě efektivnější hospodaření s cennou vodou, což zároveň podporuje kvalitní vývoj výsadeb i trávníkových ploch a jejich zdraví.

**Potřebné nářadí** ...než začnete s instalací čidla RAIN BIRD S.M.R.T.-Y:

- .pro instalaci senzoru S.M.R.T.-SMS** ..pro instalaci ovládací jednotky S.M.R.T.-Y
- propojovací kabel pro podzemní instalaci 0,8mm<sup>2</sup>
  - vodotěsné konektory
  - rýč s rovnou spodní hranou
  - odstraňovač izolace/kleště
  - kruhová ventilková šachta 150mm
  - křížový šroubovák
  - vrták
  - odstraňovač izolace/kleště
  - čidlo připojte k závlahové ovládací jednotce s CE certifikací

## Popis panelu ovládací jednotky S.M.R.T. -Y



LCD Display	Zobrazuje vlhkost půdy, teplotu půdy, elektrickou vodivost. Rovněž zobrazuje Historii zavlažování (viz. str.20)
-------------	--



Funkce Read Sensor zobrazuje půdní vlhkost a nastavuje hladinu hraniční půdní vlhkosti - úroveň půdní vlhkosti - kdy SMRT-Y pozastavuje zavlažování.



Soil Temp znázorňuje teplotu půdy. Přidávání hodnoty při stlačení "Read Sensor". Stlačením a pomocí "Soil EC" přepíná mezi °F a °C.

- |   |   |
|---|---|
| <br><b>Soil EC</b> | Zobrazuje elektrickou vodivost půdy. Ubírání hodnoty při stlačení "Read Sensor". Přepíná údaje o teplotě půdy mezi °F a °C pokud je současně stlačeno tlačítko "Soil Temp". |
| <br><b>Bypass</b>  | Přepíná jednostku SMRT-Y do stavu překlenutí (Bypass), senzor nebude mít na zavlažování žádný vliv.   |

### **Jak vlastně systém čidla půdní vlhkosti pracuje...**

Čidlo SMRT-Y používá snímač půdní vlhkosti s digitálním přenosem dat. Je instalováno přímo v ploše trávníku a přesně monitoruje volumetrický obsah vody v půdě. Je propojeno s ovládací jednotkou SMRT-Y a ta je propojena s Vaší ovládací jednotkou závlahy. Jednotka závlahy je naprogramována zcela běžným způsobem. SMRT-Y přijímá informace o vlhkosti půdy každých 10 minut. Pokud obsah vody v půdě přesahuje nastavenou hodnotu, SMRT-Y pozastaví závlahový cyklus přerušením přivedu el. energie k solenoidovým ventilům. Přived el. energie je obnoven po 30 minutách nečinnosti ovládací jednotky.




**POZN.** Pokud manuálně zobrazíte čtení hodnoty vlhkosti v průběhu cyklu ovládací jednotky závlahy a nebo v průběhu 30minutového intervalu po proběhnutí cyklu stav SMRT-Y jednotky "Zavlažování povolen/pozastaveno" se nezmění. Pokud stlačíte "Read Sensor" v této periodě může displej SMRT-Y ukázat hodnoty vlhkosti nad nastavenou hladinou vlhkosti. Stav SMRT-Y se může změnit až po uplynutí 30minut což zajišťuje, že všechny naprogramované sekce zavlažují v období, kdy je čidlem zavlažování povoleno.

Pokud je obsah vody v půdě pod nastaveným limitem v okamžiku kdy ovládací jednotka závlahy spouští cyklus, čidlo vlhkosti SMRT-Y povolí ovládací jednotce závlah a aktivním programům normální činnost. Čidlo umožní propojení pro normální proběhnutí celého závlahového cyklu a navíc i po dalších 30 minut po ukončení cyklu. SMRT-Y umožňuje zavlažovat dvě sekce nezávisle na čidlu vlhkosti tak aby bylo možno do systému zařadit rostliny tolerantní k suchu jako stromy, nádobové rostlinky, sekce s mikrozávlahou atd. (viz str.25).

## **Připravíme se ...**

1. Před instalací zajistěte, aby celá plocha byla v dokonale provlhčena. To umožní snadnější provádění nutných výkopů a současně minimalizuje nebezpečí poškození kořenových systémů rostlin.
2. Pro všechny závlahové sekce určete převládající typ rostlin (trávník, keře, květiny...). Určete typ závlahy (kapka vs. postřikovače) a rozsah sekce na pozemku. Pro sekce s trávníkem určete expozici sekce (plně/častečně osluněná, stín..). Nakonec si poznáte nastavení ovládací jednotky pro každou sekci.
3. Ujistěte se, že všechny sekce systému pracují správně.
4. Pro instalaci snímače čidla vlhkosti zvolte PLNĚ OSLUNĚNÁ oblast. Viz obr. 1 a 2.
5. Od majitele nebo instalatční/servisní firmy zjistěte a zapište nejčastější frekvenci závlahy a doby zavlažování v nejexponovanějším období roku (hodnoty z nejlepšího/nejsuššího období roku).




**Obr. 1**

### Umístění snímače čidla vlhkosti

Příliš blízko příjezdové  
cesty.

Příliš zastíněné  
místo

Nebezpečí podmáčení od  
mytí vozidla a potenciální  
pohyb osob...



Obr. 2

### Nesprávné umístění snímače vlhkosti


## S.M.R.T. - Instalace snímače půdní vlhkosti

---


1. Manuálně spusťte sekci, v které chcete snímač čidla instalovat. Podle distribuce závlahové vody zvolte vhodné místo pro instalaci snímače (pravděpodobně spíše ve středu zavlažované plochy).  
 **POZN:** Vyuvarujte se místo, kde dochází k akumulaci vody z povrchového odtoku - blízko zpevněných ploch, v terénních depresích nebo u paty svahu či pod kopcem.
2. Zvolte místo, kde je travní drn v dobrém stavu a kde podloží trávníku umožňuje vsakování vody.  
Snímač čidla umístěte min. 1,5m od nejbližšího postřikovače a obecně v ploše, která je zavlažována pouze jediným elektroventilem.
3. Vyhledejte ventilovou šachtu, která je nejblíže místu instalace snímače. Vyhledejte vodič **fáze** elektroventiliu (**ne "0" vodič**) a označte ho na obou koncích - u ventilu i u ovládací jednotky. Pro určení správné sekce můžete ventil spustit manuálně pootočením solenoidu nebo šroubkem obtoku.

 **POZN:** Nevybírejte sekce, které jsou ovládány více než jedním solenoidovým ventilem. Zelený vodič od jednotky SMRT-Y musí být připojen pouze sekci, která je ovládána jediným solenoidem.

- 4.** Vyťáčte si čtverec 500x500mm a pomocí rýče s rovnou hranou ho ze tří stran odřízněte od trávníku. Vzniklý drn rýčem zespodu ořízněte zhruba v hlouce 100mm a drn přehněte tak, aby se odhalila rostlá zemina do hloubky cca 100mm. Těsně vedle tohoto otvoru udělejte další otvor přibližně stejně velký, hloubka je dána velikostí malé kruhové šachty (cca 300mm) na kabelové spoje. Víko šachty by mělo být pod povrchem dle obr. 4. Mezi místem šachty a otvorem pro snímač vlhkosti provedete úzkou pro kabelové propojení.
- 5.** Snímač vlhkosti umístěte horizontálně na nakypřenou půdu na dně otvoru, s vodiči snímače ve směru k sousední budoucí propojovací šachtc spojů senzoru. Kolem snímače zeminu pečlivě upěčujte, snímač překryjte vrstvou zeminy 10-20mm a rovněž upěčujte. Urovněte povrch a přehnutý drn vratě zpět do původního místa a pevně upěčujte. Nepoužívejte mechanizaci, veškeré pěchování provádějte ručně s přiměřeným použití síly.





**Obr. 3**



**Obr. 4**

- 6.** V propojovací šachtě připojte vodiče snímače K prodlužovacímu kabelu, který povede k šachtě s elektroventilem. Po kontrole funkčnosti použijte na VŠECHNY kabelové spoje vodotěsné konektory s vazelinovou nebo silikonovou náplní. Pokud má prodlužovací kabel odlišné barevné značení, všechny vodiče pečlivě označte, aby bylo jasné, jak jsou propojeny černý, červený a bílý vodič od snímače.
- 7.** V šachtici elektroventilu odpojte označenou "fází" vedoucí k elektroventilu a připojte ho k prodlužovacímu kabelu resp. červenému vodiči snímače. V tomuto vodiči nepřipojte ŽÁDNÉ další vodiče. Vodič od cívky elektroventilu připojte k černému vodiči snímače resp. jeho prodloužení. Prodloužení bílého vodiče připojte k "O" vodiči elektroventilu. Ujistěte se, že VŠECHNY elektroventily k ventilové šachtě jsou propojeny s "O" vidček, který je spojen s bílým vodičem od snímače. Po kontrole funkčnosti použijte na VŠECHNY kabelové spoje vodotěsné konektory s vazelinovou nebo silikonovou náplní.

Doporučujeme si schéma zapojení rovněž projít v přehledném zapojovacím diagramu, který je dodáván s výrobkem.




**Obr. 5**

### Propojení v šachtě elektroventilu

Pro vodotěsné spojení vodičů snímače s prodlužovacím kabelem (viz obr.6) použijte:

- Malá kruhová šachta (cca průměr 170mm) jako např. VB708
  - Vodotěsné konektory se silikonem nebo vazelinou (např 3M DBY apod.)
  - Pro propojení použijte kabel pro podzemní instalaci o průřezu min 0,8mm<sup>2</sup>
8. Po dokončení instalace zalejte opatrně místo instalace snímače cca 10l vody



**Obr. 6**

**Propojení v šachtě vedle snímače**

## **S.M.R.T. - Y Instalace vlastní ovládací jednotky**

**Úvod a rychlý přehled kroků...**


Namontujte ovládací jednotku SMRT-Y na stěnu v blízkosti ovládací jednotky závlahy. Přivedte kabel od SMRT-Y k jednotce závlahy. Odpojte všechny "0" vodiče od ventilů ze svorky COM ovládací jednotky závlahy a připojte je k BÍLEMU vodiči SMRT-Y.

**POZN.:** Pokud od elektroventilů přichází více "0" nulových vodičů připojte VŠECHNY K BÍLÉMU vodiči od SMRT-Y.

Připojte ČERNÝ vodič od SMRT-Y k svorce COM ("0") na ovládací jednotce. Odpojte označený vodič (fáze od "našeho" elektroventilu) ze svorkovnice a připojte ho k ČERVENÉMU vodiči od SMRT-Y. Připojte ZELENÝ vodič od SMRT-Y do svorkovnice ovládací jednotky (tam kde byl dříve vodič (fáze) od elektroventilu). Připojte ORANŽOVÝ vodič od SMRT-Y k 24V HOT SPOT - svorka pod napětím nebo k terminálu transformátoru na 24V výstup (viz obr.8).

## *Podrobný postup*

1. Odpojte nulový vodič (příp. vodiče) připojený do svorky COM nebo Common svorkownice ovládací jednotky. Připojte ČERNÝ vodič od jednotky čidla SMRT-Y k svorce COM či Common ("O") svorkownice ovládací jednotky závlahy (viz obr.7 ).



**COM = nulový vodič "0" od elektroventilů**

Obr. 7

- 2.** Připojte ORANŽOVÝ vodič od SMRT-Y k jednomu ze dvou výstupů 24V na ovl. jednotce. Pro určení, který ze dvou výstupů je ten správný, dotkněte se oranžovým vodičem postupně obou 24V výstupů, ten který rozsvítí displej jednotky SMRT-Y je ten správný. Jednotka musí být pro tuto operaci pod napětím. (viz obr.8 ).




**POZN:** Ujistěte se, že po určení správné svorky pro připojení 24V jednotku závlahy odpojíte od 230V !  
Vodiče od 24V výstupu z transformátoru jednotky neodpojíte !

Odpojte zdroj 230V k jednotce závlahy a připojte ORANŽOVÝ vodič od SMRT-Y k určenému výstupu 24V na ovl. jednotce závlahy. Vodiče od transformátoru ponechte zapojeny.

**POZN:** Některé jednotky mají rovněž výstup označený TEST nebo HOT SPOT, který je trvale pod 24V napětím. Ty lze rovněž použít pro připojení oranžového vodiče od SMRT-Y.

## Připojte ORANŽOVÝ vodič k 24V výstupu




**Obr. 8**


ORANŽOVÝ  
vodič



**Pozn.**: Některé ovládací jednotky vnitřní výstup na 24V nemají. V takovém případě použijte samostatný 24V/230V AC transformátor. Jeden z výstup z tráfa pak bude připojen k svorce COM jednotky (zde bude i černý vodič od SMRT-Y, druhý výstup z tráfa spojte s oranžovým vodičem od SMRT-Y.




**Obr. 9**



**Obr. 10**

3. Nulový vodič (vodiče), které jste odpojili od svorky COM ovládací jednotky spojte pomocí kabelového konektoru s BÍLÝM vodičem od SMRT-Y (viz. obr.9).
4. Odpojte "fázi" vybraného elektroventilu (např. sekce 1 na obr.10) a připojte ho k ČERVENÉMU vodiči od SMRT-Y pomocí kabelového konktoru. (viz. obr.10).

- Připojte ZELENÝ vodič od SMRT-Y k svorce sekce, do které byl původně připojen el. ventil, propojený se snímačem vlhkosti (na našem příkladu je to sekce 1) (viz obr.11).
- Zapněte ovládací jednotku závlahy, displej na SMRT-Y se rozsvítí. Čidlo půdní vlhkosti změří půdní vlhkost a zobrazí ji na displeji SMRT-Y během 5-10 sekund. Pokud je zobrazená hodnota "0" je zapojení čidla nesprávné a je třeba všechny kroky zapojení znova projít a zapojení opravit. Pokud je hodnota různá od "0" je zapojení správné a je možno na VŠECHNY venkovní kabelové spoje instalovat vodotěsné konektory. Zkontrolujte rovněž hodnoty Teploty půdy a Elektrické vodivosti (EC).



**Obr. 11**


**Blahopřejeme, instalace je hotova !**

# S.M.R.T. - Nastavení a ovládání

## Odečtení hodnoty půdní vlhkosti


SMRT-Y zobrazuje poslední čtení hodnoty půdní vlhkosti (je aktualizováno každých 10minut).

Aktuální hodnotu zjistíte stlačením tlačítka READ SENSOR. Display zobrazí nejdříve "---", poté naměřenou hodnotu.



## Nastavení úrovně vlhkosti

Pro nastavení požadované úrovně vlhkosti stlačte a držte tlačítko READ SENSOR. Tlačítkem Soil Temp hodnotu hladiny vlhkosti zvyšujeme, tlačítkem SoilEC ji snižujeme. (rovněž viz str.23).




## Odečtemí hodnoty teploty půdy

Pro zobrazení teploty půdy stlačte tlačítka  
**SoilTemp.**




## Změna jednotek - měření teploty

Pro změnu jednotek zobrazení teploty půdy z °F na °C a naopak stlačte a držte **SoilTemp**, tlačítkem **SoilEC** pak jednotky můžete snadno přepínat.



## Odečtení hodnoty elektrické vodivosti půdy

Pro zobrazení hodnoty elektrické vodivosti půdy (EC)  
stlačte tlačítko **Soil EC**.




## Manuální zavlažování / překlenutí čidla

Pokud si přejete provést test vašeho zavlažovacího systému, nebo manuálně zavlažovat, bude potřeba překlenout čidlo půdní vlhkosti, aby nepřerušovalo činnost ovládací jednotky závlahy.


Pro tento účel stlačte tlačítka **Bypass Sensor**, nápis "BYPASS SENSOR" na displeji bude pomalu blikat.

V tomto provozním stavu nebude čidlo půdní vlhkosti činnost automatického ovládání závlahy nijak ovlivňovat a čidlo bude tak deaktivováno.



## **Historie zavlažování**

Displej jednotky SMRT-Y zobrazuje posledních 7 zavlažovacích cyklů. Pokud bylo čidlem zavlažování umožněno, je toto indikováno kapkou, pokud bylo zavlažování pozastaveno, je okénko volné, bez označení. Hodnota "Today" (Dnes) označuje poslední zavlažovací cyklus. Historie je aktualizována 30min po každém závlahovém cyklu.



## **Zavlažování pozastaveno**

Pokud vlhkost v půdě překročila nastavenou úroveň, zobrazí se nápis "Suspended Watering" (pozastavené zavlažování). Systém nebude zavlažovat.



## **Zavlažování povolen**

Pokud je vlhkost v půdě POD nastavenou úrovni vlhkosti, je zobrazen nápis "Watering Allowed" (zavlažování povolen). Tento nápis je zobrazen rovněž, pokud je čidlo překlenuto funkcí BYPASS SENSOR. Systém bude zavlažovat dle naprogramovaných hodnot.



## **S.M.R.T.-Y - Nastavení programu**

---

Polní vodní kapacita udává největší množství zavěšené vody (%), které může půda pojmut a zadřet po delší dobu kapilárními pory (tj. pory o průměru menším než 0,2 mm).

Množství vody potřebné pro zvýšení polní kapacity z 80% na 100% je dáno vzorcem:

$$PR \text{ (mm)} = 0,20 \times \text{Polní kapacita} \times \text{hloubka (mm)}.$$

Pokud je např. polní kapacita 25% a zavlažujete do hl. 200mm, pak je potřebné množství vody:

$$PR = 0,20 \times 0,25 \times 200 = 10\text{mm}$$

Pokud znáte srážkové výšky vašich postřikovačů (např. 18mm/hod), snadno určíte potřebnou dobu závlahy:

$$T(\text{min}) = 60 \times PR / PR \text{ postřikovače} = 60 \times 10 / 18 = 33\text{ min.}$$

Tabulka na následující straně nabízí jednoduchý způsob jak určit doby zavlažování ve vašem systému. Je založen na výše uvedených výpočtech. Pokud změříte polní kapacitu vaší půdy (viz další strana), můžete použít tabulku pro určení doby zavlažování. Je třeba znát typ instalovaných postřikovačů a jejich srážkové výšky.

Doporučené doby zavlažování		ROTORY			ROZPRAŠ. TRYSKY			ROTAČNÍ TRYSKY		
Polní kapac.	Hladina vlhkosti	Celk. doba	Tmax	Smin	Celk. doba	Tmax	Smin	Celk. doba	Tmax	Smin
45%	36%	58	11	25	29	5	25	95	15	25
40%	32%	52	11	25	26	5	25	84	15	21
35%	28%	45	16	25	23	7	25	74	19	12
30%	24%	39	20	19	19	8	24	63	22	4
25%	20%	32	34	4	16	11	13	53	25	0
20%	16%	26	48	0	13	13	13	42	30	0
15%	12%	19	88	0	10	17	9	32	33	0
10%	8%	13	300	0	6	21	6	21	37	0

• CELK.DOBA je celková doba závlahy nutná k dodání vlhkosti od vyznačené úrovni vlhkosti do hodnoty polní kapacity.

• Tmax je maximální doba závlahy (min) než dojde ke vzniku povrchového odtoku.

• Smin je minimální doba vsakování (min), nutná k absorbování na povrchu akumulované vody.

• Sladíte typy závlahy ve sledované zóně (sekci) s naměřenou hodnotou polní kapacity. Př.: Vaše zóna s rozprašovacími postřikovači má polní kapacitu 35% a nastavenou hladinu vlhkosti 28% - pak je celková doba závlahy 23 minut. Nastavte ovládací jednotku na celkovou dobu závlahy 23min, maximální doba závlahy bude však 7 min a minimální doba vsakování 25min. Pro toto použijte metodu více startovacích časů

# Určení polní kapacity a úrovně vlhkosti

Každá trávníková plocha má unikátní vlastnosti a chování. V dalším textu Vás seznámíme s nejlepším způsobem jak určit ideální nastavení úrovně vlhkosti. Samozřejmě je možné hodnoty nastavení v budoucnu kdykoliv změnit.

## Metoda polní kapacity

Těsně před západem slunce zalijte důkladně prostor kolem snímače vlhkosti. Je důležité aby byla plocha nasáklá tak, že voda stojí na povrchu.



Příští den ráno, dříve než na prostor čidla začne svítit přímo slunce, odečtěte na displeji SMRT-Y hodnotu vlhkosti tláčítkem "Read Sensor". Tato hodnota je polní kapacita vaší půdy. Ideální nastavení úrovně vlhkosti pak bude 80% z odečtené hodnoty polní kapacity.

## Metoda automatického sledování hladiny vlhkosti

Těsně před západem slunce zalijte důkladně prostor kolem snímače vlhkosti. Je důležité aby byla plocha nasáklá tak, že voda stojí na povrchu. Nastavte ovládací jednotku závlahy na příští ráno 05:00.

Poté na jednotce SMRT-Y stlačte a současně držte tláčítka "Read Sensor" a "SoilTemp". Současně stlačte a pusťte tláčítko "SoilEC". Hlášení "Suspended Watering" a "Allowed Watering" začnou střídavě blíkat.

Až se příštího rána pokusí jednotka spustit závlahu, SMRT-Y provede měření vlhkosti a automaticky nastaví úroveň vlhkosti na 80% polní kapacity.



## S.M.R.T. - Nastavení systému

---

1. Ovládací jednotku závlahy nastavte ve všech sekcích na frekvenci, kterou používáte v nejteplejším letním počasí. To může být i na závlahu každý den.
2. Doby zavlažování pro všechny sekce ponechte na hodnotách, které měl nastavené uživatel.
3. Aktivujte automatické nastavování úrovně vlhkosti na jednotce SMRT-Y. Stlačte a současně držte tlačítka "Read Sensor" a "SoilTemp". Současně stlačte a pustte tlačítka "SoilEC". Hlášení "Suspended Watering" a "Allowed Watering" začnou střídavě blikat. Tyto ikony budou blikat, dokud nebude automaticky nastavena úroveň vlhkosti.
4. Ujistěte se, že ovládací jednotka spustí závlahu příští ráno dříve, než slunce začne svítit na plochu se snímacem senzoru. Tento interval definuje periodu automatického nastavení.
5. Ujistěte se, že ikona "Bypass Sensor" v levém horním rohu displeje neblíká, pokud ano, stlačte "Bypass Sensor" pro aktivaci činnosti čidla.
6. Prostor snímače senzoru důkladně prolijte vodou, stejně tak i travní drn nad rýhou pro propojovací kabel.

### Doporučená kontrola

1. Požadovaná hodnota hladiny vlhkosti je určena během periody automatického nastavení. Poté co jednotka dokončí ranní zavlažování, stlačte "Read Sensor" na jednotce SMRT-Y a zjištěnu hodnotu si poznačte. Zobrazená hodnota je úroveň vlhkosti v kořenové zóně, která ještě povolí zavlažování.
2. Přenastavte doby zavlažování pomocí tabulky na str.22. Pro použití této tabulky budete potřebovat hodnotu vlhkosti z předchozího kroku, typy posířikovačů a srážkové výšky všech sekcí (zón).

# **Alternativní zapojení pro květinové záhony / mikrozávlahu**

---

Můžete se stát, že máte v systémovém sekci, které chcete zavlažovat bez vlivu senzoru vlhkosti. Můžete jít např. o skalničkovou zónu nebo sekci s letničkami apod. K jednotce SMRT-Y můžete přiřadit až dvě takové sekce.

## **Jak systém zapojíme ?**

- 1.** Určete které sekce zпадají do takovéto kategorie. Poznamenejte si do jakých svorek jsou tyto sekce na jednotce závlahy připojeny.
- 2.** Povolte šroub svorkovnice ovládací jednotky závlahy na předmětné sekci.
- 3.** Připojte MODRÝ vodič od SMRT-Y do stejně svorky jako je připojena sekce, kterou chcete provozovat bez vlivu čidla.



**POZN.:** Nyní budou v takové svorce připojeny dva vodiče, MODRÝ vodič od SMRT-Y a sekční vodič od elektroventilu.

- 4.** Pokud chcete překlenout vliv čidla i na další (druhé) sekci, připojte HNĚDÝ vodič od SMRT-Y do svorky druhého elektroventilu. Nyní nezávisle na čidlu vlhkosti budou pracovat dvě sekce.
- 5.** Zapněte ovládací jednotku závlahy, displej na SMRT-Y se rozsvítí. Čidlo půdní vlhkosti změří půdní vlhkost a zobrazí ji na displeji SMRT-Y během 5-10 sekund. Pokud je zobrazená hodnota "0" je zapojení čidla nesprávné a je třeba všechny kroky zapojení znova projít a zapojení opravit. Pokud je hodnota různá od "0", je zapojení správné a je možno na VŠECHNY venkovní kabelové spoje instalovat vodotěsné konektory.

## Zvláštní poznámky

---

1. Čidlo půdní vlhkosti je možno použít i tam, kde je čerpadlo spouštěno přes relé z ovl. jednotky.
2. Čidlo půdní vlhkosti je možno použít i na instalacích, kde je spouštěno několik sekcí nebo elektroventilů současně.
3. Čidlo půdní vlhkosti lze provozovat současně s čidlem srážek RSD-BEx. Systém bude pracovat následujícím způsobem:
  - Čidlo srážek RSD-BEx připojte ke svorkám senzoru v ovládací jednotce dle pokynů k ovl. jednotce.
  - Čidlo půdní vlhkosti SMRT-Y připojte k systému dle tohoto návodu.
  - Pokud bude deštěm čidlo srážek aktivováno, bude přerušen obvod v nulovém vodiči systému a napájení jednotky SMRT-Y bude přerušeno. displej nebude nic zobrazovat a čidlo půdní vlhkosti bude mimo provoz dokud čidlo srážek nevyeschne. Nasazení SMRT-Y se uchová. Dokonce i když SMRTY bude v modu BYPASS, toto nastavení se zachová po obnovení napájení.
  - Po obnovení napájení SMRT-Y ihned provede odečtení vlhkosti a nastaví stav Povolený (Allowed) nebo Pozastaveno (Suspended). 30min povinná pauza v tomto případě bude resetována a ke změně stavu dojde neprodleně.
4. Dlouhodobé vystavení displeje jednotky SMRT-Y slunečnímu záření může tentop displej trvale poškodit. V případě instalace na přímém slunečním světle použijte ochranný kryt (obr.12) dodávaný s jednotkou SMRT-Y.




Kryt jednotky SMRT-Y

**Obr. 12**

## Řešení problémů

Příznak	Možná příčina	Náprava
Displej nic nezobrazuje	Jednotka SMRT bez napájení Jednotka závlahy bez napájení Aktivní čidlo srážek	<ul style="list-style-type: none"><li>Obnovte napájení jednotky SMRT-Y oranžovým vodičem k 24V svorkám jednotky závlahy</li><li>Obnovte napájení ovládací jednotky závlahy.</li></ul>
Displej zobrazuje "00"	Čidlo je odpojeno.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte zda je Rain Sensor aktivován. Znovu si projděte manuál INSTALACE ČIDLA.</li><li>Zkontrolujte všechna propojení snímače a SMRT-Y a ovládací jednotky závlahy.</li></ul>
Systém nezavlažuje	Jednotka závlahy nenastavena. Vlhkost půdy není pod nastavenou hladinou vlhkosti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte nastavení ovl. jednotky závlahy. Odečtěte hodnotu vlhkosti. Pokud je nad nastavenou hladinou systém nezavlažuje s ohledem na dostatečnou vlhkost.</li></ul>
V režimu zavlažování (zavlažování není žádána změna)	"0" vodič (COM) odpojen. Zelený nebo červený vodič od SMRT-Y není připojen do správné sekce.	<ul style="list-style-type: none"><li>Připojte "0" (COM) vodič.</li><li>Zkontrolujte zapojení jednotky SMRT-Y.</li></ul>



V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/CE a normou EN50419:2005 toto zařízení nesmí být uloženo do směsného odpadu. Zařízení musí být s ohledem na recyklaci likvidováno vhodným selektivním způsobem. Vaše spoluupráce podporuje respekt k životnímu prostředí a ochranu přírodních zdrojů.



*The Intelligent Use Of Water*

**ITTEC spol. s r.o.**

[www.kvalitnizavaha.cz](http://www.kvalitnizavaha.cz)  
[www.ittec.cz](http://www.ittec.cz)

Rain Bird Irrigation Corporation  
Accessories Division  
6991 Southpoint Road  
Tucson, AZ 85756  
[www.rainbird.com](http://www.rainbird.com)

© 2009 Rain Bird Corporation

® Registered trademark of Rain Bird Corporation

® Marca registrada de Rain Bird Corporation

® Marque commerciale déposée de Rain Bird Corporation